

## اگر از ویال و سرنگ استفاده می‌کنید

### گام ۵



پیستون را به آرامی عقب بکشید تا احتمال حباب هوا کمتر شود. انسولین را کمی بیشتر از مقدار مورد نظر خود بکشید. چند ضربه به سرنگ بزنید تا حباب‌های هوای کشیده شده به سمت بالا بیاید.

### گام ۱



سر ویال را یک پد الکی تمیز کنید سپس سر سوزن سرنگ را جدا کنید و به سرنگ متصل کنید.

### گام ۶



سرنگ را درون ویال همچنان باقی نگه دارید. پیستون را به آرامی فشار دهید تا خط مشکی آن به مقدار عددی واحد انسولین مورد نظر شما برسد. اگر هنوز هم حباب هوا درون آن باقی مانده است، انسولین را به درون ویال باگردانید و مجدداً همه ی مراحل را تکرار کنید تا هبیج حباب هوایی درون آن باقی نماند.

### گام ۲



مقداری هوا به درون سرنگ بکشید، مقداری که باید برابر میزان انسولین تزریقی شما باشد. برای این کار، سرنگ را به عقب بکشید تا جایی که خط مشکی آن به مقدار مذکور انسولین شما برسد. بنابراین اگر میخواهید ۶ واحد تزریق کنید پیستون سرنگ را به اندازه ۶ واحد به عقب بکشید.

### گام ۷



محل تزریق را انتخاب کنید. به حالت نیشگون پوست را در دست بگیرید (در صورت لزوم)، سرنگ را با زاویه ۹۰ درجه وارد کنید. سوزن را ۵ ثانیه درون پوست نگه دارید تا مطمئن شوید که هبیج نشستی ندارد.

### گام ۳



ویال را روی یک سطح صاف قرار دهید و آن را نگه دارید. سرنگ را به درون ویال قرار دهید و پیستون را فشار دهید تا هوا به درون ویال وارد شود.

### گام ۸



سرنگ را به همراه سر سوزن آن دور بیندازید. (در داخل منزل معمولاً سطل یا کيسه‌ی جداگانه ای برای سرنگ‌های مصرفی داشته باشید و پس از مصرف به درون آن بیندازید).

### گام ۱۴



سرنگ را کماکان درون ویال نگه دارید. ویال و سرنگ را برعکس کنید. نوک سوزن باید کاملاً به وسیله انسولین پوشانده شود.